

# CNC-Karusselldrehmaschinen

## 1. Jungenthal JU 10F, Sinumerik 840 Dsl

3-/oder 6-Backenfutter oder 4-Backen Normal	1000 mm
Umlauf-Ø	1400 mm
Werkstückhöhe	500 mm
Schieber mit Revolverkopf	4-fach
Planscheibendrehzahl max.	400 U/min
Hauptantrieb	63 KW

## 2. Jungenthal JU 10, JU 12, JU 14 Sinumerik 840 Dsl

Planscheibe	1000 mm, 1250 mm oder 1400 mm
alternativ mit Automatikfutter	1000/1200 oder 1400 mm
Umlauf-Ø	1600 mm
Werkstückhöhe	1450 mm
Schieber mit Revolverkopf	4 oder 5-fach
Planscheibendrehzahl max.	355, 315, oder 250 U/min
Hauptantrieb	55 KW

## 3. Jungenthal JU 12, Sinumerik 820 T

Planscheibe oder Automatikfutter	1250 mm
Umlauf-Ø	1600 mm
Werkstückhöhe	1450 mm
Schieber mit Revolverkopf	4 oder 5-fach
Planscheibendrehzahl max.	355 U/min
Hauptantrieb	55 KW

## 4. Jungenthal JU 14, Sinumerik 840 Dsl, mit Seitensupport

Kraftspannfutter (Planscheibe möglich)	1400 mm
Umlauf-Ø	1600 mm
Werkstückhöhe	1450 mm
Schieber mit Revolverkopf	4-fach
Planscheibendrehzahl max.	315 U/min
Hauptantrieb	55 KW

## **5. Froriep KE 14 Sinumerik 840 Dsl**

<b>Planscheibe</b>	<b>1400 mm</b>
<b>Umlauf-Ø</b>	<b>1600 mm</b>
<b>Werkstückhöhe</b>	<b>1400 mm</b>
<b>Stößel mit Hand-Wechselsystem</b>	
<b>Planscheibendrehzahl max.</b>	<b>220 U/min</b>
<b>Hauptantrieb mit ZF-Getriebe</b>	<b>52 KW</b>

## **6. Jungenthal JU 16S, Sinumerik 840 Dsl**

<b>Planscheibe</b>	<b>1600 mm</b>
<b>Umlauf-Ø</b>	<b>2000 mm</b>
<b>Werkstückhöhe</b>	<b>2000 mm</b>
<b>Stößel und Werkzeugwechsler</b>	<b>12-fach</b>
<b>Planscheibendrehzahl max.</b>	<b>250 U/min</b>
<b>Hauptantrieb</b>	<b>77 KW</b>

## **7. Jungenthal JU 25, Sinumerik 840 D**

<b>Planscheibe</b>	<b>2500 mm</b>
<b>Umlauf-Ø</b>	<b>2700 mm</b>
<b>Werkstückhöhe</b>	<b>3000 mm</b>
<b>Stößel und Werkzeugwechsler</b>	<b>6-fach</b>
<b>Planscheibendrehzahl max.</b>	<b>125 U/min</b>
<b>Hauptantrieb</b>	<b>55 KW</b>